



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK-IV.431.7.2014

Kielce, 2014-08-22

**Pan
Wojciech Dębski
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kielcach**

Sprawozdanie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą w dniu 21 sierpnia 2014 r. przestrzeganie warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.) w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2006 r. znak:ZK.I.5030-3/06 w sprawie umieszczenia Stadionu piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w wykazie obiektów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe - przeprowadził Zespół Kontrolny, w składzie:

Przewodniczący Zespołu:

Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 779 / 2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Członek Zespołu Kontrolnego:

Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 780 / 2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 3 czerwca 2013 r. (znak:BiZK-IV.431.6.2013) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 28 maja 2013 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w w/w pkt 1.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Po zdemontowaniu w 2012 r. kamer Bosch LTC455 oraz zainstalowaniu do obserwacji ciągów komunikacyjnych, kas, „kołowrotków”, terenu zewnętrznego wokół stadionu kamer stało-pozycyjnych typu Samsung SNB5000 oraz kamer szybko-obrotowych Samsung SNP 5200H w systemie nadzoru wizyjnego stadionu jest 113 kamer.
 - 1.1. Rozmieszczenie kamer:
 - kategoria I, II - punkt kamerowy typu 2 (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 8 kamer Ulisses Compactcam HD-B1 są to kamery obrotowe z głowicą uchylną, zamontowane na słupach rozstawionych wokół płyty głównej boiska,
 - kategoria I, II - punkt kamerowy typu 3 (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 8 kamer szybko obrotowych Samsung SNP 5200H, kamery są zamontowane pod zadaszeniem stadionu na wieszakach montowanych do konstrukcji dachu,
 - kategoria III (obserwacja terenów zewnętrznych wokół stadionu, tarasów komunikacyjnych, ogrodzenia, schodów wejściowych, terenów pod tarasami, bram wjazdowych, dróg ewakuacyjnych i dla służb ratowniczych, bramek wejściowych (kołowrotów), kas biletowych - składa się z 77 kamer, w tym 55 kamer Samsung SNB 5000 stało-pozycyjnych oraz 24 kamer Samsung SNP 5200H szybko-obrotowych,
 - kategoria IV - punkt kamerowy typu 1 (sektory dla uczestników, płyta boiska) składa się z 20 kamer stacjonarnych Samsung SNB 7000, zainstalowanych dookoła trybun drugiego poziomu na słupach podtrzymujących konstrukcję dachu. Kamery zamontowano tak, aby kadrowały obraz trybun obu poziomów po przeciwległej stronie płyty boiska. Połączony wykadrowany obraz wszystkich kamer tworzył ciągłość.
 - 1.2. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służą mikrofony kierunkowe zamontowane w bezpośredniej odległości od wyznaczonych 12 kamer tła Samsung SNB 7000, które są zainstalowane dookoła trybun i do 8 kamer szybkoobrotowych Samsung SNP 5200H zainstalowanych pod kopułą stadionu. W strefach wejściowych, parkingach oraz przy kasach do rejestracji dźwięku służą moduły mikrofonowe MIC – 200 zamontowane bezpośrednio przy kamerach i w kasach.
 - 1.3. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Obrazy z kamer zainstalowanych na stadionie mogą być drukowane na drukarce termosublimacyjnej DS -80 Tetenal: rozdzielczość 300x300 do 600x600dpi, zdjęcia można drukować od 20x10 do 20x30 cm.
 - 1.4. Nie wprowadzano zmian w systemie archiwizacji obrazu i dźwięku. Obraz z kamer na stadionie nagrywany jest przez 8 serwerów DIVY NVH 2412 zamontowanych w szafie rakowej w GPD.
2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w w/w pkt. 1.
 - 2.1 Sprawdzono stan techniczny wybranych przypadkowo kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach w stanowisku dowodzenia. W związku z wykonaniem w dniach 14.07.2014 do 22.07.2014 r. półrocznego przeglądu serwisowego i konserwacji Systemu Monitoringu Sportowego CCTV niefunkcjonujące poprawnie 3 kamery:

SNP-5200H PD18/4 oraz Ulysses MINI IP LPD1/2 i GPD/1 zostały wysłane do serwisu celem naprawy gwarancyjnej. **Kopię pierwszej strony oraz piątej „Protokołu Przeglądu Serwisowego i Konserwacji” - dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

- 2.2 Wykonano zdjęcie przypadkowo wybranego urządzenia rejestrującego dźwięk zainstalowanego przy kamerze w sektorze - D5G „Korona” Młyn. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
- 2.3 Wydrukowano na drukarce termosublimacyjnej DS -80 Tetenal zdjęcie z przypadkowo wybranej kamery: sektora - A5G. **Wydrukowane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
- 2.4 Urządzenia rejestrujące podczas kontroli były uruchomione. Wykonano zdjęcie urządzeń do archiwizacji obrazu i dźwięku – serwerowni. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

W toku oględzin wykonane zostało dodatkowo zdjęcie Stanowiska Dowodzenia, które stanowi **załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8: zachmurzenie pełne, temperatura powietrza ok. 14 stopni Celsjusza, lekki opad deszczu – mżawka, wiatr 3-4 m/s.

Po spotkaniu w dniu 21 sierpnia 2014 r. z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach zespół kontrolny wpisał się o książki kontroli pod poz. 31. Natomiast odpowiedzi i wyjaśnienia (na 1 str. - które stanowią **załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin**) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego w Kielcach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) - przekazał podczas oględzin Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych – Jacek Domoradzki,

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Znak: BiZK.IV.431.7.2014) wykonanym w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu po podpisaniu przez kontrolujących oraz Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych kontrolujący przekazali Panu Jackowi Domoradzkiemu.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Urszula Azońca
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do wiadomości kopia sprawozdania:

Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce