



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK-IV.431.5.2013

Kielce, 2013-05-23

**Pan  
Wojciech Dębski  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Kielcach**

### **Sprawozdanie**

Kontrolę sprawdzającą (w trybie uproszczonym) przestrzegania warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2006 r. znak:ZK.I.5030-5/06 w sprawie umieszczenia Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe

w dniu 21 maja 2013 roku

przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

**Przewodniczący Zespołu:**

Włodzimierz Kuszak - Kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 365 / 2013 z dnia 20 maja 2013 roku

**Członek Zespołu Kontrolnego:**

Jan Ziętał - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 366 / 2013 z dnia 20 maja 2013 roku

Po spotkaniu z Dyrektorem MOSiR w Kielcach kontrolujący wpisali się do książki kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Dariusza Misiorowskiego –Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Porównanie stanu ilościowego z danymi zawartymi w protokole oględzin z dnia 13 września 2012 roku z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach w zakresie porównania parametrów technicznych oraz sprawdzenia stanu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).

2. Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1. ze szczególnym uwzględnieniem uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03-10-2012 r. znak:BiZK.IV.431.10.2012 oraz ewentualnych zmian wynikających z planowanego dostosowania istniejącego systemu monitoringu do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
3. Wojewoda corocznie sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. W systemie nadzoru wizyjnego „Hali Legionów” nie wprowadzano zmian. Zainstalowanych jest 61 kamer, w tym 4 kamery szybkoobrotowe z obiektywem zoom:
  - 1.1 Rozmieszczenie kamer dla płyty głównej, trybun, wejścia głównego oraz kas:
    - 10 kamer, w tym 6 mocowanych na stałe do belek sufitowych i 2 montowanych do ścian hali oraz 2 kamery szybkoobrotowe do rejestracji obrazu z płyty boiska oraz z trybun,
    - 4 kamery z funkcją WDR do obserwacji wejścia głównego,
    - 2 kamery kopułowe zamontowane w korytarzu do obserwacji wejścia głównego,
    - 2 kamery kopułowe zamontowane przy kasach.
  - 1.2 Ciągi komunikacyjne na parterze oraz pierwszym piętrze, klatki schodowe:
    - 6 kamer pod trybunami,
    - 2 kamery na korytarzu głównym pierwszego piętra,
    - 6 kamer w korytarzach po obu stronach hali,
    - 3 kamery na klatce schodowej prowadzącej do łoża VIP-ów,
    - 1 kamera w siłowni,
    - 1 kamera w pomieszczeniu fitness/sali bankietowej.
  - 1.3 Pomieszczenia na drugim piętrze:
    - 1 pomieszczenie „reżyserki”,
    - 1 sala VIP-ów,
    - 1 sala konferencyjna.
  - 1.4 Wyjścia boczne:
    - 6 kamer po jednej przy każdym wyjściu w obudowach zewnętrznych z funkcją WDR.
  - 1.5 Bieżnia treningowa:
    - 4 kamery stałe obserwujące wejścia z zewnątrz oraz teren bieżni treningowej.
  - 1.6 Teren na zewnątrz hali, parkingi:
    - 9 kamer stacjonarnych hermetycznych z grzałkami,
    - 2 kamery szybkoobrotowe do obserwacji parkingów i otoczenia.
2. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służą kierunkowe mikrofony, Shure-AKG C562CM zamontowane przy kamerach:
  - 6 nad sektorem widzów,
  - 2 obszar boiska,
  - 4 przy wejściu głównym,
  - 2 korytarz przy wejściu głównym,
  - 2 przy kasach,
  - 6 za trybunami,
  - 2 na korytarzu głównym pierwszego piętra,
  - 6 w części niedostępnej dla widzów w korytarzach po obu stronach hali
  - 6 wyjścia boczne,
  - 4 na zewnątrz hali.

3. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Obrazy z kamer zainstalowanych w „Hali Legionów” są drukowane na drukarce HP Color Laser Jet 2605: jakość druku - kolor do 600x600 dpi, zdjęcia można drukować do formatu A4.
4. Nie wprowadzano zmian w zakresie archiwizacji obrazu i dźwięku. Urządzenia rejestrujące oraz zarządzające obrazem ulokowane są w czterech szafach serwerowych w pomieszczeniu „reżyserka” na poziomie III. W tych szafach zamontowanych jest 61 rejestratorów, krosownica wizyjna oraz panel obsługujący obwody zasilające dla kamer wraz z UPS. Do zarządzania systemem, robienia backup na DVD, oraz drukowania wykorzystywany jest zestaw komputerowy.

Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w pkt 1-4.

1. Sprawdzono stan techniczny 61 kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach w pomieszczeniu „reżyserki”. Wszystkie kamery były sprawne.
2. Sprawdzono wybrany przypadkowo mikrofon przy kamerze SDC415PD do rejestracji obrazu z płyty boiska i z trybun (K28) oraz odsłuchano na dodatkowych głośnikach odgłosy z sali podczas turnieju siatkarskiego dla dzieci szkół podstawowych. Słyszalność była dobra.
3. Wydrukowano zdjęcia z 2 przypadkowo wybranych kamer: DSC-300SI do rejestracji obrazu z płyty boiska oraz z trybun (K25); DSC-300SE do rejestracji obrazu od strony bramy głównej (K58). **Wydrukowane zdjęcia dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
4. Serwer podczas kontroli był uruchomiony oraz wykonane zostały zdjęcia serwerowi. **Zdjęcia serwerowni zostały dołączone do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

W toku oględzin wykonane zostały dodatkowo zdjęcia, **które dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin:**

- pomieszczenia „reżyserki” (stanowiska dowodzenia),
- kamery szybkoobrotowej DCS -300 SI dzień/noc wewnętrznej do rejestracji obrazu z płyty boiska oraz z trybun (K25),
- kamery kolorowej dzień/noc SDC415PD do rejestracji obrazu z płyty boiska i z trybun (K28),
- kamery szybkoobrotowej DSC-300SE dzień/noc zewnętrznej do rejestracji obrazu od strony bramy głównej (K58).

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15: prawie bezchmurnie, temperatura powietrza 22 stopnie Celsjusza, wiatr 2-3 m/s.

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 21 maja 2013 r. znak: BiZK-IV.431.5.2013 wykonanym w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący przekazali Panu Dariuszowi Misiorowskiemu – Kierownikowi Zespołu Obiektów Sportowych.

### **Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia**

1. System nie zapewnia wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej w zakresie rejestracji obrazu w kategorii I tj. określania cech osób i rzeczy w celu ustalenia ich tożsamości i przynależności, będących w zainteresowaniu operatora, a także w kategorii II w zakresie określania cech grupowych osób lub rzeczy w miejscu wskazanym przez operatora, a znajdujących się w sektorze dla uczestników oraz na boisku.

2. W kategorii III i IV tj. w zakresie ciągłej rejestracji umożliwiającej wykrycie osób lub rzeczy przy kasach biletowych, wejściach, parkingach oraz występujących zagrożeń w sektorach dla uczestników, na boisku, a także rejestracji dźwięku rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) dopuszcza stosowanie dotychczas zainstalowanych kamer generujących obraz o wysokości nie mniejszej niż 480 pikseli dla każdej kamery dla potrzeb rejestracji obrazu w III i IV kategorii przez okres 3 lat od daty wejścia w życie w/w rozporządzenia.
3. Podłączenie urządzeń rejestrujących obraz do urządzeń pozwalających na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu nie zapewnia natychmiastowego wydruku. Czas pomiędzy rejestracją, a wydrukiem wynosi około 5–10 min.
4. Odsłuchanie z rejestratorów możliwe jest tylko w czasie odtwarzania materiału. Czas pomiędzy rejestracją, a odtworzeniem obrazu i dźwięku nagranych na rejestratorze wynosi około 5–10 min.

### Wnioski

Zarejestrowany obraz podczas imprezy (meczu) może uniemożliwić podjęcie skutecznych działań wobec uczestników, którzy dopuszczają się ekscesów, bijatyk, niszczenia mienia. W szczególności uzyskane materiały podczas czynności utrwalania powinny pozwolić na ewentualne wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia. Tym samym mogłyby stanowić niezbite dowody dla prokuratury, mające znaczenie procesowe dla toczących się przed sądem postępowań.

**Mając na uwadze powyższe oceny, uwagi i wnioski** wnoszę o dostosowanie istniejącego system utrwalania przebiegu imprez masowych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73).

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

### POUCZENIE

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Andrzej Martoś*  
 DYREKTOR  
 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do wiadomości kopia sprawozdania:

Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce