



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK-IV.431.3.2014

Kielce, 2014-05-21

**Pan  
Wojciech Dębski  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Kielcach**

### **Sprawozdanie pokontrolne**

Kontrolę sprawdzającą w dniu 20 maja 2014 r. przestrzeganie warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 w Kielcach - na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.) w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2006 r. znak:ZK.I.5030-5/06 w sprawie umieszczenia Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe – przeprowadził Zespół Kontrolny, w składzie:

#### **Przewodniczący Zespołu:**

Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 494/2014 z dnia 19 maja 2014 roku.

#### **Członek Zespołu Kontrolnego:**

Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 495/2014 z dnia 19 maja 2014 roku.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 25 maja 2013 r. (znak:BiZK-IV.431.5.2013) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 21 maja 2013 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1. ze szczególnym uwzględnieniem uwag zawartych w/w sprawozdaniu.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Nie wprowadzano zmian w systemie nadzoru wizyjnego „Hali Legionów”. Zainstalowanych jest 61 kamer, w tym 4 kamery szybkoobrotowe z obiektywem zoom.

1.1. Rozmieszczenie kamer:

a) płyta główna, trybuna, wejście główne oraz kasy:

- 10 kamer, w tym 6 mocowanych na stałe do belek sufitowych i 2 montowanych do ścian hali oraz 2 kamery szybkoobrotowe do rejestracji obrazu z płyty boiska oraz z trybun,
- 4 kamery z funkcją WDR do obserwacji wejścia głównego,
- 2 kamery kopułowe zamontowane w korytarzu do obserwacji wejścia głównego,
- 2 kamery kopułowe zamontowane przy kasach.

b) ciągi komunikacyjne na parterze oraz pierwszym piętrze, klatki schodowe:

- 6 kamer pod trybunami,
- 2 kamery na korytarzu głównym pierwszego piętra,
- 6 kamer w korytarzach po obu stronach hali,
- 3 kamery na klatce schodowej prowadzącej do łoża VIP-ów,
- 1 kamera w siłowni,
- 1 kamera w pomieszczeniu fitness/sali bankietowej.

c) pomieszczenia na drugim piętrze:

- 1 pomieszczenie „reżyserki”,
- 1 sala VIP-ów,
- 1 sala konferencyjna.

d) wyjścia boczne:

- 6 kamer po jednej przy każdym wyjściu w obudowach zewnętrznych z funkcją WDR.

e) bieżnia treningowa:

- 4 kamery stałe obserwujące wejścia z zewnątrz oraz teren bieżni treningowej.

f) teren na zewnątrz hali, parkingi:

- 9 kamer stacjonarnych hermetycznych z grzałkami,
- 2 kamery szybkoobrotowe do obserwacji parkingów i otoczenia.

1.2. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służą kierunkowe mikrofony, Shure-AKG C562CM zamontowane przy kamerach:

- 6 nad sektorem widzów,
- 2 obszar boiska,
- 4 przy wejściu głównym,
- 2 korytarz przy wejściu głównym,
- 2 przy kasach,
- 6 za trybunami,
- 2 na korytarzu głównym pierwszego piętra,
- 6 w części niedostępnej dla widzów w korytarzach po obu stronach hali
- 6 wyjścia boczne,
- 4 na zewnątrz hali.

1.3. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Obrazy z kamer zainstalowanych w „Hali Legionów” są drukowane na drukarce HP Color Laser Jet 2605: jakość druku - kolor do 600x600 dpi, zdjęcia można drukować do formatu A4.

1.4. Nie wprowadzano zmian w zakresie archiwizacji obrazu i dźwięku. Urządzenia rejestrujące oraz zarządzające obrazem ulokowane są w czterech szafach serwerowych w pomieszczeniu „reżyserka” na poziomie III. W tych szafach zamontowanych jest 61 rejestratorów, krosownica wizyjna oraz panel obsługujący obwody zasilające dla kamer wraz z UPS. Do zarządzania systemem, robienia backup na DVD, oraz drukowania wykorzystywany jest zestaw komputerowy.

2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w w/w pkt. 1.
  - 2.1 Sprawdzono stan techniczny 61 kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach w pomieszczeniu „reżyserki”. Wszystkie kamery były sprawne.
  - 2.2 Sprawdzono wybrany przypadkowo mikrofon przy kamerze SDC415PD do rejestracji obrazu z płyty boiska i z trybun (K28). Słyszalność była dobra.
  - 2.3 Wydrukowano zdjęcia z 2 przypadkowo wybranych kamer: DSC-300SE do rejestracji obrazu z parkingu i otoczenia przed wejściem na halę od ul. Bocznej (o numerze K51) oraz kamery SDC 415P do rejestracji obrazu z płyty boiska (o numerze K31).  
**Wydrukowane zdjęcia dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
  - 2.4 Urządzenia rejestrujące podczas kontroli były uruchomione oraz wykonane zostały zdjęcia tych urządzeń. **Zdjęcie urządzeń rejestrujących zostało dołączone do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

W toku oględzin wykonane zostało dodatkowo zdjęcie pomieszczenia „reżyserki” (stanowiska dowodzenia), które stanowi **załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 w Kielcach: prawie bezchmurnie, temperatura powietrza 20 stopni Celsjusza, wiatr 1-2 m/s.

Po spotkaniu w dniu 20 maja 2014 r. z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach zespół kontrolny wpisał się do książki kontroli pod poz. 30. Natomiast odpowiedzi i wyjaśnienia (na 1 str. - które stanowią **załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 w Kielcach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) przekazał zespołowi kontrolnemu Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych.

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 20 maja 2014 r. znak: BiZK-IV.431.3.2014 wykonanym w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu po podpisaniu przez kontrolujących oraz Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych kontrolujący przekazali Panu Dariuszowi Misiorowskiemu.

### **Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia**

1. System nie zapewnia wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej w zakresie rejestracji wysokości rejestrowanego obrazu dla kategorii I, II, IV, tj. z sektorów dla uczestników i z płyty boiska oraz dla kategorii III tj. kas biletowych, bramek, furtek, dróg ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych, parkingów, a także rejestracji poprzez wskazanie operatora dla II kategorii.
2. Podłączenie urządzeń rejestrujących obraz do urządzeń pozwalających na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu nie zapewnia natychmiastowego wydruku. Czas pomiędzy rejestracją, a wydrukiem wynosi około 5–10 min.
3. Odsłuchanie z rejestratorów możliwe jest tylko w czasie odtwarzania materiału. Czas pomiędzy rejestracją, a odtworzeniem obrazu i dźwięku nagranych na rejestratorze wynosi około 5–10 min.

## Wniosek

Zarejestrowany obraz podczas imprezy (meczu) może uniemożliwić podjęcie skutecznych działań wobec uczestników, którzy dopuszczają się ekscesów, bijatyk, niszczenia mienia. W szczególności uzyskane materiały podczas czynności utrwalania powinny pozwolić na ewentualne wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia. Tym samym mogłyby stanowić niezbite dowody dla prokuratury, mające znaczenie procesowe dla toczących się przed sądem postępowań.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi** wnoszę o dostosowanie istniejącego system utrwalania przebiegu imprez masowych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73).

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Urszula Rzońca*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do wiadomości kopia sprawozdania:

Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce