



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.IV.431.3.2017

Kielce, dnia 14.04.2017

**Pan
Mieczysław Tomala
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kielcach**

Sprawozdanie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą w dniu 13 kwietnia 2017 r. przestrzegania warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn zm.) w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2006 r. (znak:ZK.I.5030-3/06) w sprawie umieszczenia Stadionu piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w wykazie obiektów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe oraz § 1 ust. 3 zarządzenia Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - przeprowadził Zespół Kontrolny, w składzie:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:

Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 295/2017 oraz 296/2017 z dnia 11.04.2017 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez:

1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 29 lutego 2016 r. (znak:BiZK.IV.431.1.2016) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2016 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w w/w pkt 1.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Nie wprowadzano zmian w systemie nadzoru wizyjnego, w systemie zainstalowanych jest 113 kamer. W dniach 06.02 - 09.02.2017 r. wykonany był półroczny przegląd serwisowy i konserwacji Systemu Monitoringu Sportowego CCTV. Cztery niesfunkcjonujące poprawnie kamery zostały wysłane do serwisu celem naprawy serwisowej – **kopię str. 1 Protokołu przeglądu serwisowego i konserwacji dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.** Kamery są rozmieszczone:
 - kategoria I, II punkt kamerowy typu 2 (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 8 kamer Ulisses Compactcam HD-B1 są to kamery obrotowe z głowicą uchylną, zamontowane na słupach rozstawionych wokół płyty głównej boiska,
 - kategoria I, II punkt kamerowy typu 3 (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 8 kamer szybko obrotowych Samsung SNP 5200H, kamery są zamontowane pod zadaszeniem stadionu na wieszakach montowanych do konstrukcji dachu,
 - kategoria III (obserwacja terenów zewnętrznych wokół stadionu, tarasów komunikacyjnych, ogrodzenia, schodów wejściowych, terenów pod tarasami, bram wjazdowych, dróg ewakuacyjnych i dla służb ratowniczych, bramek wejściowych, kas biletowych) składa się z 77 kamer, w tym 55 kamer Samsung SNB 5000 stało-pozycyjnych oraz 22 kamer Samsung SNP 5200H szybko-obrotowych,
 - kategoria IV punkt kamerowy typu 1 (sektory dla uczestników, płyta boiska) składa się z 20 kamer stacjonarnych Samsung SNB 7000, zainstalowanych dookoła trybun drugiego poziomu na słupach podtrzymujących konstrukcję dachu. Kamery zamontowano tak, aby kadrowały obraz trybun obu poziomów po przeciwległej stronie płyty boiska. Połączony wykadrowany obraz wszystkich kamer tworzył ciągłość.
- 1.1. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służą mikrofony kierunkowe zamontowane w bezpośredniej odległości od wyznaczonych 12 kamer tła Samsung SNB 7000, które są zainstalowane dookoła trybun i do 8 kamer szybkoobrotowych Samsung SNP 5200H zainstalowanych pod kopułą stadionu. W strefach wejściowych, parkingach oraz przy kasach do rejestracji dźwięku służą moduły mikrofonowe MIC – 200 zamontowane bezpośrednio przy kamerach i w kasach.
- 1.2. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Obrazy z kamer zainstalowanych na stadionie mogą być drukowane na drukarce termosublimacyjnej DS -80 Tetenal: rozdzielczość 300x300 do 600x600dpi, zdjęcia można drukować od 20x10 do 20x30 cm.
- 1.3. Nie wprowadzano zmian w systemie archiwizacji obrazu i dźwięku. Obraz z kamer na stadionie nagrywany jest przez 8 serwerów DIVY NVH 2412 zamontowanych w szafie rakowej w GPD.
2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w w/w pkt. 1.
 - 2.1 Sprawdzono stan techniczny kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach w stanowisku dowodzenia. Wykonano zdjęcie monitorów na których zobrazowany był obraz z kamer. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

- 2.2 Odsłuchano nagranie z dnia 10.04.2017 r. z meczu Korona Kielce - Ruch Chorzów z godz. 18.26 z mikrofonu zamontowanego przy kamerze obrotowej D-10 Góra obok Sektora Rodzinnego, która skierowana była w stronę Sektora Gości. Słyszalność była dobra.
- 2.3 Wydrukowano zdjęcie na drukarce DS -80 Tetenal zarejestrowane w dniu 21.11.2016 r. o godz. 17.56 przez kamerę obrotową A1 – B8 przy sektorze A1 D przy płycie boiska. **Wydrukowane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
- 2.4 Urządzenia rejestrujące podczas kontroli były uruchomione. Wykonano zdjęcie urządzeń do archiwizacji obrazu i dźwięku – serwerowni. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**


W toku oględzin wykonane zostało dodatkowo zdjęcie Stanowiska Dowodzenia, które stanowi **załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8: pochmurnie, przelotne opady, temperatura powietrza ok. 11 stopni Celsjusza, wiatr 7 m/s.

Po spotkaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. z Kierownikiem Działu Ekonomiczno Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach zespół kontrolny wpisał się o książki kontroli pod poz. 42. Odpowiedzi i wyjaśnienia (na 1 str.) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) przekazał podczas oględzin Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych – Pan Jacek Domoradzki, które stanowią **załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 13 kwietnia 2017 r. wykonanym w 2 egzemplarzach. Egz. nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych przekazany został Kierownikowi – Panu Jackowi Domaradzkiemu, a Egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Michał Warszawski
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do wiadomości kopia sprawozdania:

Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce