



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 28-09-2021

Znak: BiZK.IV.431.2.2021

**Pan
Przemysław Chmiel
Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kielcach**

Sprawozdanie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą, w dniu 21 września 2021 r. na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 ze zm.), w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2006 r. (znak: ZK.I.5030-3/06) w sprawie umieszczenia Stadionu piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w wykazie obiektów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe oraz § 1 ust. 2 zarządzenia Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - przeprowadził Zespół Kontrolny, w składzie:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:

Mieczysław Szymański - inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 562/2021 oraz 563/2021 z dnia 16.09.2021 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez:

1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 26 kwietnia 2019 r. (znak: BiZK.IV.431.3.2019) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2019 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w w/w pkt 1.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Nie wprowadzano zmian w systemie nadzoru wizyjnego. Do rejestracji obrazu zainstalowanych jest 113 kamer.
 - 1.1. W dniach 02.04-23.04.2021 r. wykonany był półroczny przegląd serwisowy i konserwacji Systemu Monitoringu Sportowego CCTV. Zgłoszone usterki dotyczyły niedziałających poprawnie 24 kamer stacjonarnych, 6 kamer obrotowych, 1 z głowicą uchylną oraz 2 dysków twardych. Ogółem kamery niesprawne stanowiły około 24% wszystkich kamer znajdujących się na obiekcie. W ramach usługi napraw serwisowych niesfunkcjonujące poprawnie urządzenia zostały dokładnie sprawdzone oraz urządzenia wymienione na nowe. - **kopie Protokołu przeglądu serwisowego i konserwacji dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Kamery są rozmieszczone:

- kategoria I, II punkt kamerowy typu 2 (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 8 kamer,
- kategoria I, II punkt kamerowy typu 3 (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 8 kamer zamontowanych pod zadaszeniem stadionu na wieszakach montowanych do konstrukcji dachu,
- kategoria III (obserwacja terenów zewnętrznych wokół stadionu, tarasów komunikacyjnych, ogrodzenia, schodów wejściowych, terenów pod tarasami, bram wjazdowych, dróg ewakuacyjnych i dla służb ratowniczych, bramek wejściowych, kas biletowych) składa się z 77 kamer,
- kategoria IV punkt kamerowy typu 1 (sektory dla uczestników, płyta boiska) składa się z 20 kamer, zainstalowanych dookoła trybun drugiego poziomu na słupach podtrzymujących konstrukcję dachu. Kamery zamontowano tak, aby kadrowały obraz trybun obu poziomów po przeciwległej stronie płyty boiska. Połączony wykadrowany obraz wszystkich kamer tworzy ciągłość.

W ramach naprawy systemu monitoringu przywrócono 100% funkcjonalności Systemu Monitoringu Sportowego CCTV, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

- 1.2. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służą mikrofony kierunkowe zamontowane w bezpośredniej odległości od wyznaczonych 12 kamer tła, które są zainstalowane dookoła trybun i do 8 kamer szybkoobrotowych zainstalowanych pod kopułą stadionu. W strefach wejściowych, parkingach oraz przy kasach do rejestracji dźwięku służą moduły mikrofonowe MIC – 200 zamontowane bezpośrednio przy kamerach i w kasach.
- 1.3. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Obrazy z kamer zainstalowanych na stadionie mogą być drukowane na drukarce termosublimacyjnej DS -80 Tetenal: rozdzielczość 300x300 do 600x600 dpi, zdjęcia można drukować od 20x10 do 20x30 cm.
- 1.4. Nie wprowadzano zmian w systemie archiwizacji obrazu i dźwięku. Obraz z kamer na stadionie nagrywany jest przez 8 serwerów DIVA zamontowanych w szafie rakowej w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym (GPD).
2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w w/w pkt. 1.
 - 2.1 Sprawdzono stan techniczny wszystkich kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach w stanowisku dowodzenia. Wykonano zdjęcie monitorów na których zobrazowany był obraz z kamer. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
 - 2.2 Sprawdzono przypadkowo wybrany mikrofon zamontowany przy kamerze D6 Góra PD 18/5 w sektorze D6G - w sektorze Gości. Słyszalność była dobra.
 - 2.3 Dokonano natychmiastowego wydruku zdjęcia o godz. 10:52 z kamery PD16/2, sektorów B3G i B4G, od strony Al. Legionów. **Wydrukowane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
 - 2.4 Urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku podczas kontroli były uruchomione. Wykonano zdjęcie urządzeń rejestrujących. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8: częściowe zachmurzenie, temperatura powietrza ok. 8 stopni Celsjusza, wiatr 3-5 m/s.

Po spotkaniu w dniu 21 września 2021 r. z Kierownikiem Działu Ekonomiczno - Administracyjnego (Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach) zespół kontrolny wpisał się o książki kontroli pod poz. 53. Odpowiedzi i wyjaśnienia (na 1 str.) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) przekazał podczas oględzin Jacek Domoradzki - Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych, które stanowią **załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia

Nie stwierdzono, uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 21 września 2021 r. wykonanym w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących oraz przez Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych przekazany został Panu Jackowi Domoradzkiemu, a Egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

W związku z tym, iż nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Robert Sabat
DYREKTOR

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do wiadomości kopia sprawozdania:
Prezydent Miasta Kielce.