



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK-IV.431.12 .2013

9/a

Kielce, 2013-09-30

**Pan  
Wojciech Dębski  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Kielcach**

### **Sprawozdanie**

Kontrolę sprawdzającą Hali Widowiskowo - Sportowej w Kielcach przy ul. Żytniej 1 w dniu 26 września 2013 roku na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013 poz. 611 j.t. z późn. zm.) w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.02.2002 r. znak: SO.VI-5030/1/1/01/02 w sprawie umieszczenia Hali Widowiskowo - Sportowej w Kielcach, ul. Żytnia 1 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których organizator imprezy masowej jest obowiązany do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

#### **Przewodniczący Zespołu:**

Włodzimierz Kuszak - Kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Nr 862 / 2013 z dnia 25 września 2013 roku

#### **Członek Zespołu Kontrolnego:**

Jerzy Górak - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Nr 863 / 2013 z dnia 25 września 2013 roku

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Porównanie stanu ilościowego z danymi zawartymi w protokole oględzin z dnia 15 października 2012 roku z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach w zakresie porównania parametrów technicznych oraz sprawdzenia stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Hali Widowiskowo Sportowej, ul. Żytnia 1 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt. 1 ze szczególnym uwzględnieniem uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29-10-2012 r. znak:BiZK.IV.431.17.2012 oraz ewentualnych zmian wynikających z planowanej modernizacji obiektu (pismo z 12.11.2012 znak: MOSiR/NE/IS/01.07/15/12/2657), która miała objąć między innymi instalację nowoczesnego monitoringu pozwalającego na rejestrację imprez zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Wojewoda corocznie sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W 2012 r. podczas kontroli zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach stwierdził brak urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Aktualnie zamontowano system monitoringu wizyjnego Hali Widowiskowo- Sportowej, w skład którego wchodzi 12 kamer:
  - 10 kamer stacjonarnych marki BOSH typu LTC 0455/51, w tym 4 w Hali oraz 6 zewnętrznych.
  - 1 kamera zewnętrzna wandaloodporna firmy BOSH do obserwacji wejścia głównego do Hali.
  - 1 kamera wewnętrzna wandaloodporna firmy BOSH na parterze Hali do obserwacji korytarza
2. Urządzenia do rejestracji obrazu umieszczone zostały w pomieszczeniu radiowęzła usytuowanym na parterze Hali. Zainstalowany został rejestrator cyfrowy 16 kanałowy z dyskiem 1 TB w szafie 19” oraz monitor LCD 19” wraz z klawiaturą sterującą.
3. Obrazy z kamer mogą być drukowane na drukarce monochromatycznej HP Laser JET P10006: rozdzielczość 600 X 600, w formacie 34,80 X 19,30. Drukarka nie jest bezpośrednio podłączona do urządzeń do rejestracji obrazu. Nie ma możliwości natychmiastowego wydruku. Zarejestrowany obraz jest kopiowany na nośniki zewnętrzne, następnie drukowany na drukarce w pomieszczeniu Administracji usytuowanym na parterze Hali.
4. Brak jest urządzeń do rejestracji dźwięku. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku.

Podczas kontroli sprawdzono:

1. Stan techniczny kamer poprzez obserwację obrazu z w/w 12 kamer na monitorach w pomieszczeniu radiowęzła. Wszystkie kamery były sprawne.
2. Urządzenia do rejestracji obrazu podczas kontroli zostały uruchomione. Brak urządzeń rejestrujących dźwięk skutkuje niemożliwością jego archiwizacji.

W toku oględzin wykonane zostały zdjęcia:

- Stanowiska operatora w radiowęzle oraz rejestratora cyfrowego 16 kanałowego z dyskiem 1 TB.
- Kamery wewnętrznej wandaloodpornej BOSH na parterze Hali do obserwacji korytarza.
- Kamery stacjonarnej BOSH typu LTC 0455/51 zainstalowanej w Hali do obserwacji sektorów dla uczestników.
- Kamery stacjonarnej BOSH typu LTC 0455/51 zainstalowanej na zewnątrz Hali do obserwacji terenu przed wejściem głównym.
- Kamery zewnętrznej wandaloodpornej BOSH do obserwacji wejścia głównego do Hali.

które dołączono do Egz. nr 2 Protokołu oględzin.

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej w Kielcach: zachmurzenie pełne, temperatura powietrza 8 stopni Celsjusza, wiatr 2-3 m/s, słaby opad deszczu.

Po spotkaniu z Dyrektorem MOSiR w Kielcach kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Andrzeja Tłuczyńskiego – Kierownika Hali Widowiskowo - Sportowej.

Podczas kontroli Zespół kontrolny otrzymał do wglądu:

- Ofertę na montaż telewizji przemysłowej z dnia 20.06.2013 r.
- Dokumentację pn. Budowa Sieci okablowania strukturalnego oraz montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej - Przyjęcie środka trwałego Nr 35/2013 z dnia 26.08.2013 r. wraz z załącznikiem dot. specyfikacji robót w ramach w/w zadania.
- Protokół konieczności z dnia 19.07.2013 r. sporządzony na okoliczność budowy sieci okablowania strukturalnego oraz montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego na obiekcie MOSIR – Hala Widowiskowo - Sportowa przy ul. Żytniej.

kopie w/w dokumentów dołączono do Egz. nr 2 Protokołu oględzin.

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 26 września 2013 r. znak: BiZK-IV.431.12.2013 wykonanym w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 kontrolujący przekazali Kierownikowi Hali Widowiskowo - Sportowej.

### **Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia**

1. Z przedstawionej w dniu kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin wynika, że zamontowanych jest 12 kamer, w tym kamer zewnętrznych 7 oraz 5 wewnętrznych. Kontrolujący nie otrzymali do wglądu dokumentacji dotyczącej parametrów technicznych kamer zamontowanych w systemie monitoringu wizyjnego.
1. Drukarka nie jest bezpośrednio podłączona do urządzeń do rejestracji obrazu. Zarejestrowany obraz może być kopiowany na nośniki zewnętrzne, następnie drukowany na drukarce (druk czarno-biały) w pomieszczeniu recepcji. Podłączenie urządzeń rejestrujących obraz do urządzeń pozwalających na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu nie zapewnia natychmiastowego wydruku.
2. Nie sprawdzono urządzeń do rejestracji dźwięku (system monitoringu zainstalowany w Hali Widowiskowo - Sportowej nie posiada urządzeń do rejestracji dźwięku). Brak urządzeń rejestrujących dźwięk skutkuje niemożliwością jego archiwizacji.

### **Wnioski**

2. Brak wglądu do dokumentacji dotyczącej parametrów technicznych kamer zamontowanych w systemie monitoringu wizyjnego nie pozwolił Zespołowi Kontrolnemu na określenie: Czy kamery spełniają minimalne wymogi techniczne? - wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).
3. Brak urządzeń rejestrujących dźwięk (niemożliwość nagrania treści haseł i okrzyków) może uniemożliwić podjęcie skutecznych działań przez uprawnione podmioty w sytuacji, kiedy podczas imprezy masowej dochodzi do działań zagrażających bezpieczeństwu podczas imprezy sportowej czy nawoływania do przestępstwa. W szczególności uzyskane materiały podczas czynności utrwalania powinny pozwolić na ewentualne wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia. Tym samym mogłyby stanowić niezbite dowody dla prokuratury, mające znaczenie procesowe dla toczących się przed sądem postępowań.

Mając na uwadze powyższe uwagi i wnioski wnoszę o podjęcie działań mający na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz przekazanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach informacji o parametrach technicznych kamer zainstalowanych w systemie monitoringu wizyjnego oraz schematu ich rozmieszczenia, a także informacji: Czy kamery spełniają minimalne wymagane parametry techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz, określone w rozporządzeniu MSWiA? - poprzez wypełnienie **załączonej tabeli** do sprawozdania.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

## POUCZENIE

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Orszula Rzońca*  
Orszula Rzońca  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do wiadomości kopia sprawozdania:  
Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce

**Tabela ocena porównanie parametrów technicznych  
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w system monitoringu wizyjnego Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach  
z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r.  
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73)**

Rodzaj kategorii rejestracji obrazu	Minimalne wymogi techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz, określone w rozporządzeniu MSWiA			Wymóg ciągłej rejestracji obrazu	Rejestracja poprzez wskazanie operatora	Tryb monochromatyczny	Liczba urządzeń rejestrujących obraz	Wymóg prowadzenia ciągłej rejestracji dźwięku
	częstość rejestracji obrazu	wysokość rejestrowanego obrazu	max. czas migawki					
	dla kat. IV i III 6kl/s	dla kat. IV, III 500 pixeli						
<b>ocena porównania parametrów technicznych rejestrujących obraz i dźwięk</b>								
1	3	4	5	6	7	8	9	10
I				-----				negatywna
II				-----				negatywna
IV			-----		-----			negatywna
III			-----		-----			-----
III			-----		-----			-----
III			-----		-----			-----

**Uwaga:**

W kolumnach 3-9 (ocena porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) w wolnych miejscach proszę wstawić ocenę „pozytywną” w przypadku gdy urządzenia rejestrujące obraz spełniają wymogi techniczne, lub „negatywną” jeżeli kamery nie spełniają minimalnych wymogów określonych w rozporządzeniu MSWiA dla urządzeń rejestrujących obraz.