




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK-IV.431.11.2013

a/a

Kielce, 2013-09-25



**Pan
Wojciech Dębski
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kielcach**

Sprawozdanie

Kontrolę sprawdzającą Hali Sportowej w Kielcach przy ul. Krakowska 72 w dniu 24 września 2013 roku na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013 poz. 611 j.t. z późn. zm.) w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.02.2002 r. znak:SO.VI-5030/3/1/01/02 w sprawie umieszczenia Hali Sportowej w Kielcach, ul. Krakowska 72 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których organizator imprezy masowej jest obowiązany do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przestrzegania warunków i sposobu, przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

Przewodniczący Zespołu:

Włodzimierz Kuszak, Kierownik oddziału w WBiZK ŚUW na podstawie upoważnienia Nr 849 / 2013 z dnia 23 września 2013 roku

Członek Zespołu Kontrolnego:

Jerzy Górak, Starszy inspektor wojewódzki w WBiZK ŚUW na podstawie upoważnienia Nr 850 / 2013 z dnia 23 września 2013 roku

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Porównanie stanu ilościowego z danymi zawartymi w protokole oględzin z dnia 20 września 2012 roku z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach w zakresie porównania parametrów technicznych oraz sprawdzenia stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt. 1 ze szczególnym uwzględnieniem uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05-10-2012 r. znak:BiZK.IV.431.11.2012 oraz ewentualnych zmian wynikających z planowanej modernizacji obiektu (pismo z dnia 22.10.2012 znak:MOSiR/NE/IS/01.0712/12/2473, która miała objąć między innymi instalację nowoczesnego monitoringu pozwalającego na rejestrację imprezy zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Wojewoda corocznie sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W systemie nadzoru wizyjnego Hali Sportowej nie wprowadzono zmian. Zainstalowanych jest 9 kamer, w tym 6 kamer kolorowych i 2 kamery szybkoobrotowe z obiektywem zoom oraz 1 kamera wewnętrzna:
 - 6 kamer kolorowych typu SDC-435P SAMSUNG TECHWIN zainstalowanych na zewnątrz obiektu,
 - 2 kamery kolorowe szybkoobrotowe typu SPD-3350P SAMSUNG TECHWIN zainstalowanych na przeciwległych rogach budynku,
 - 1 kamera SID-426 WP zainstalowana wewnątrz budynku w korytarzu przy recepcji.
2. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Brak jest urządzeń do rejestracji dźwięku.
3. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Obrazy z kamer mogą być drukowane na drukarce monochromatycznej Samsung SCX-4833FD: rozdzielczość efektywna 1200 x 1200 dpi, w formacie do A4. Drukarka nie jest bezpośrednio podłączona do urządzeń do rejestracji obrazu. Nie ma możliwości natychmiastowego wydruku. Zarejestrowany obraz jest kopiowany na nośniki zewnętrzne, następnie drukowany na drukarce w pomieszczeniu recepcji.
4. Nie wprowadzano zmian w zakresie archiwizacji obrazu. Urządzenia do rejestracji obrazu umieszczone są na recepcji. Zainstalowany jest rejestrator Samsung Techwin SVR-1645 oraz moduł kompresji MPEG-4. Rejestrator wyposażony jest w dysk o pojemności 320GB i 500GB. Do sterowania kamerami szybkoobrotowymi oraz zarządzania rejestratorem został zainstalowany kontroler Samsung Techwin SCC-3100A.

Podczas kontroli sprawdzono:

1. Stan techniczny kamer poprzez obserwację obrazu z w/w 9 kamer na monitorach w pomieszczeniu recepcji. Wszystkie kamery były sprawne.
2. Urządzenia do rejestracji obrazu podczas kontroli zostały uruchomione. Brak urządzeń rejestrujących dźwięk skutkuje niemożliwością jego archiwizacji.

W toku oględzin wykonane zostały zdjęcia:

- Recepcji oraz rejestratora Samsung Techwin SVR-1645 i modułu kompresji MPEG-4,
- Kamery SDC-435P SAMSUNG TECHWIN kolorowej zainstalowanej na zewnątrz obiektu od strony ul. Krakowskiej,
- Kamery SPD-3350P SAMSUNG TECHWIN kolorowej szybkoobrotowej zainstalowanej na rogu budynku od strony ul. Krakowskiej,
- Kamery SID-426 WP pracującej w trybie kolorowym w korytarzu przy recepcji.

które dołączono do Egz. nr 2 Protokołu oględzin.

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz) Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach: zachmurzenie umiarkowane, temperatura powietrza 12 stopni Celsjusza, wiatr 3-4 m/s.

Po spotkaniu z Z-cą Dyrektora MOSiR w Kielcach kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Stanisława Perz – Kierownika Obiektu Sportowego.

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 24 września 2013 r. znak: BiZK-IV.431.11.2013 wykonanym w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 kontrolujący przekazali Panu Stanisławowi Perz – Kierownikowi Obiektu Sportowego.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia

1. System nie zapewnia wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej w zakresie rejestracji obrazu w kategorii I tj. określania cech osób i rzeczy w celu ustalenia ich tożsamości i przynależności, będących w zainteresowaniu operatora oraz w kategorii II w zakresie określania cech grupowych osób lub rzeczy w miejscu wskazanym przez operatora, a także w kategorii IV w zakresie ciągłej rejestracji pozwalającej na wykrycie występujących zagrożeń w obszarach, dozorowanych - w sektorze dla uczestników oraz na boisku.
2. W kategorii III w zakresie ciągłej rejestracji umożliwiającej wykrycie osób lub rzeczy na parkingu, drodze ewakuacyjnej, korytarzu przy recepcji oraz w wejściu na teren obiektu rozporządzenie dopuszcza stosowanie dotychczas zainstalowanych kamer generujących obraz o wysokości nie mniejszej niż 480 pikseli dla każdej kamery dla potrzeb rejestracji obrazu przez okres 3 lat od daty wejścia w życie w/w rozporządzenia.
3. Nie sprawdzono urządzeń do rejestracji dźwięku (system monitoringu zainstalowany w Hali Sportowej nie posiada urządzeń do rejestracji dźwięku). Brak urządzeń rejestrujących dźwięk skutkuje niemożliwością jego archiwizacji.
4. Podłączenie urządzeń rejestrujących obraz do urządzeń pozwalających na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu nie zapewnia natychmiastowego wydruku. Drukarka nie jest bezpośrednio podłączona do urządzeń do rejestracji obrazu. Zarejestrowany obraz może być kopiowany na nośniki zewnętrzne, następnie drukowany na drukarce (druk czarno-biały) w pomieszczeniu recepcji.

Wnioski

Brak rejestracji obrazu w kategorii I, II, IV w sektorach dla uczestników imprezy (meczu) oraz z boiska hali, a także niemożliwość nagrania treści haseł i okrzyków może uniemożliwić podjęcie skutecznych działań przez uprawnione podmioty w sytuacji, kiedy podczas imprezy masowej dochodzi do zakłócenia porządku publicznego i bezpieczeństwa. W szczególności uzyskane materiały podczas czynności utrwalania powinny pozwolić na ewentualne wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia. Tym samym mogłyby stanowić niezbite dowody dla prokuratury, mające znaczenie procesowe dla toczących się przed sądem postępowań.


Mając na uwadze powyższe uwagi i wnioski wnoszę o dostosowanie istniejącego systemu utrwalania przebiegu imprez masowych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73).

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

POUCZENIE

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Urszula Rzońca
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego



Do wiadomości kopia sprawozdania:
Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce