



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK.IV.431.11.2014

Kielce, 2014-11-18

Pan
Mariusz Rokita
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sprawozdanie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą w dniu 14 listopada 2014 r. przestrzegania warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim - na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.) w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.02.2002r. (znak: SO.VI-5030/1/5/01//02) w sprawie umieszczenia Stadionu Miejskiego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 11 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których organizator imprezy masowej jest obowiązany do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - przeprowadził Zespół Kontrolny, w składzie:

Przewodniczący Zespołu:

Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – przewodniczący zespołu, na podstawie upoważnienia nr 1038 / 2014 z dnia 10 listopada 2014 roku.

Członek Zespołu Kontrolnego:

Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie upoważnienia nr 1039 / 2014 z dnia 10 listopada 2014 roku.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim z danymi zawartymi w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia 13 grudnia 2013 r. (Znak:BiZK-IV.431.16.2013) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2013 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w w/w pkt. 1.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Nie wprowadzano zmian w systemie monitoringu. System monitoringu zainstalowany na stadionie składa się z 7 kamer obrotowych typu Sensormatic VK-S914E oraz 9 kamer stacjonarnych, w tym 8 typu APER 1625 H, które zastąpiły pierwotnie zamontowane kamery stacjonarne zgodnie z projektem Firmy NOMA 2000. Jedynie 1 kamera nr 15 obserwująca nieczynne wejście dla kibiców nie została wymieniona.

1.1. Rozmieszczenie kamer

- kamery obrotowe: nr 2, 3, 5, 6 przeznaczone są do obserwacji sektorów od środka wysokich trybun do ich skrajów, skrajnych sektorów „niskich trybun” oraz płyty boiska, kamera nr 1 i 4 przeznaczona jest do obserwacji środkowych sektorów, kamera nr 7 obserwuje bramę oraz teren za trybunami od ul. Traugutta,
- kamery stacjonarne: nr 8 i 9 wykorzystywane są do obserwacji terenu od strony domków prywatnych, kamera nr 10 przeznaczona jest do obserwacji parkingu dla delegata, obserwatora, sędziów oraz autokaru drużyny gości, kamera nr 11 przeznaczona jest do obserwacji terenu pomiędzy halą widowiskowo-sportową, a trybunami, nr 12 obserwuje wejścia dla osób przyjezdnych, nr 13 obserwuje wejścia dla kibiców przyjezdnych, nr 14 obserwuje wejście kibiców przyjezdnych do tzw. „klatki”, nr 15 obserwuje nieczynne wejście dla kibiców, nr 16 obserwuje teren oraz bramę wjazdową od ul. Traugutta,
- część kamer systemu monitoringu firmy „AVIGILON” nowo powstałej hali sportowo-widowiskowej przeznaczona jest również do rejestracji obrazu związanego z imprezą masową (meczem piłkarskim). Kamery te obejmują swym zasięgiem wejścia główne, kasy biletowe i teren wokół hali sportowo – widowiskowej. W części systemu przeznaczonego do rejestracji imprezy masowej działały 4 kamery wewnętrzne i 11 kamer zewnętrznych. Kamery te przeznaczone są do rejestracji obrazu III kategorii. Kamery wewnętrzne (nr 9-12) firmy BOSCH typu LTC 0485 są usytuowane wewnątrz kas biletowych i obserwują osobę znajdującą się przed kasą (kupującą bilet). Na zewnątrz budynku hali znajduje się 7 kamer 1.0-megapikselowych wysokiej rozdzielczości (dzień/noc) oraz 4 kamery 2.0- megapikselowe kopułkowe wysokiej rozdzielczości (dzień/noc). Wszystkie kamery 1.0-Mpix przymocowane są do ścian zewnętrznych budynku hali i obejmują swym zasięgiem:

- kamera nr 13 (poza zegarem) teren przed wszystkimi kasami,
- kamera nr 8 teren przed budynkiem od strony kołowrotów,
- kamera nr 7 bramę ewakuacyjną nr 1 (obok kołowrotów),
- kamera nr 6 bramę ewakuacyjną nr 2 (obok kołowrotów),
- kamera nr 14 teren parkingu dla autokarów za halą,
- kamera nr 15 bramę wjazdową nr 1.

Kamery kopułkowe 2.0-Mpix (nr 2-5) zamocowane są na słupkach i obejmują swym zasięgiem:

- kamera nr 5 kołowrót nr 1 (wej. 1 i 2),
- kamera nr 4 kołowrót nr 2 (wej. 3 i 4),
- kamera nr 3 kołowrót nr 3 (wej. 5 i 6)
- kamera nr 2 kołowrót nr 4 (wej. 7 i 8).

1.2. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. System monitoringu zainstalowany na stadionie „KSZO” nie posiada urządzeń do rejestracji dźwięku.

1.3. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Do drukowania obrazów z kamer zainstalowanych na stadionie zainstalowana jest na Stanowisku Dowodzenia cyfrowa drukarka firmy Mitsubishi Wideo CP 9110 E (kolorowa). Format wydruku 100x75 oraz 100x130. Rozdzielczość wydruku 325 ppi.

1.4. Nie wprowadzano zmian w zakresie archiwizacji obrazu i dźwięku. Obraz z kamer zainstalowanych na stadionie zapisywany jest w cyfrowym rejestratorze SANTEC

INDUSTRIAL VIDEO typ: DSL DX16C-2x40GB. Nagrania z imprez masowych mogą być zgrywane przez organizatora imprezy na zewnętrzne nośniki danych i przechowywane przez okres 60 dni. Pamięć wewnętrzna systemu monitoringu pozwala na archiwizację obrazu wszystkich kamer przez okres 4 dni.

2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w w/w pkt. 1.
 - 2.1 Sprawdzono stan techniczny 7 kamer obrotowych typu Sensormatic VK-S914E oraz 9 kamer stacjonarnych, w tym 8 typu APER 1625 H poprzez obserwację obrazu na monitorach w pomieszczenia Stanowiska Dowodzenia. Niesprawnych jest 8 kamer, w tym 3 kamery obrotowe nr 3, nr 5, nr 7 oraz 5 stacjonarnych nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16. Wykonano zdjęcie monitora na którym zobrazowany jest obraz z kamer. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokółu oględzin.**
 - 2.2 W związku z nieuruchomieniem drukarki nie sprawdzono możliwości natychmiastowego wydruku zarejestrowanego obrazu. Wykonano zdjęcie drukarki **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokółu oględzin.**
 - 2.3 Urządzenia do rejestracji obrazu podczas kontroli były uruchomione. Wykonano zdjęcia urządzeń rejestrujących. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokółu oględzin.**

W toku oględzin wykonane zostało dodatkowo zdjęcie Stanowiska Dowodzenia, które stanowi **załącznik do Egz. Nr 2 Protokółu oględzin.**

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim): pełne zachmurzenie, temperatura powietrza 9 stopni Celsjusza, wiatr 1-2 m/s.

Po spotkaniu w dniu 14 listopada 2014 r z Zastępcą Dyrektora ds. technicznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zespół kontrolny wpisał się do książki kontroli pod poz. 06. Natomiast odpowiedzi i wyjaśnienia (na 1 str. - które stanowią **załącznik do Egz. Nr 2 Protokółu oględzin**) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) przekazał zespołowi kontrolnemu podczas oględzin Karol Szewczyk - Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych „KSZO”.

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 14 listopada 2014 r. (Znak: BiZK.IV.431.11.2014) wykonanym w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu po podpisaniu przez kontrolujących oraz Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych „KSZO” kontrolujący przekazali Panu Karolowi Szewczykowi.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia

1. Podczas sprawdzenia stanu technicznego szesnastu kamer (z których podgląd był możliwy na Stanowisku Dowodzenia) niesprawnych było osiem kamer, w tym trzy kamery obrotowe nr 3, nr 5, nr 7 oraz pięć stacjonarnych nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16 (kamery nr 7, nr 15, nr 16 były niesprawne również podczas przeprowadzonej kontroli w 2013 roku).
2. System monitoringu zainstalowany na stadionie nie posiada urządzeń do rejestracji dźwięku. Brak urządzeń do rejestracji dźwięku skutkuje niemożliwością jego archiwizacji. Brak jest możliwości identyfikacji danych przy użyciu dźwięku przez uprawnione podmioty.
3. W związku z nieuruchomieniem drukarki nie sprawdzono możliwości natychmiastowego wydruku zarejestrowanego obrazu (podczas kontroli w 2013 r. również nie wydrukowano zarejestrowanego obrazu).

4. Obraz z kamer w systemie monitoringu hali sportowo - widowiskowej (od ul. Świętokrzyskiej z kołowrotów wejściowych) rejestrowany jest w pomieszczeniu hali sportowej bez możliwości podglądu na Stanowisku Dowodzenia.

Wniosek

Zarejestrowany obraz podczas imprezy masowej może uniemożliwić podjęcie skutecznych działań wobec uczestników, którzy dopuszczają się ekscesów, bijatyk, niszczenia mienia. Brak w systemie monitoringu zainstalowanym na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim urządzeń do rejestracji dźwięku skutkuje niemożliwością synchronizacji dźwięku z obrazem oraz nie pozwala na gromadzenie i archiwizację multimedialnego zapisu imprezy masowej.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o dostosowanie istniejącego systemu utrwalania przebiegu imprez masowych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) oraz usunięcie niesprawności i bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń służących do rejestracji przebiegu imprezy masowej.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Ponadto proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Urszula Urzóska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do wiadomości kopia sprawozdania:
Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski