



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK.IV.431.01.2012

Kielce, 2012-04-12

ŚWIĘTOKRZYSKI RZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
KANCELARIA OGÓLNA

wysł
dnia 12 KWI. 2012

L.dz. zał.

Podpis: 

a/4

Pan
Mariusz Rokita
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę Stadionu Miejskiego „KSZO” przy ul. Świętokrzyskiej 11 - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

w dniu 9 marca 2012 roku przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie: Włodzimierz Kuszak – kierownik oddziału, przewodniczący komisji oraz Mieczysław Szymański – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 190/2012 oraz 191/2012 znak: BiZK.IV.431.1.2012 z dnia 7 marca 2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionie, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń.

Wojewoda corocznie sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - Dz.U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.)

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną dokumentację:

1. Projekt wykonawczy systemu monitoringu stadionu sportowego KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim - Nr ewid. Projektu:P-T-039, data wykonania październik 2002 r.
2. Projekt powykonawczy systemu monitoringu stadionu sportowego KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim - Nr ewid. Projektu:P-T-039 (Dok. Pow.), data wykonania kwiecień 2002 r.
3. Projekt zamienny systemu (CCTV) wideo nadzoru IP HD dla Hali Sportowo-Widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim – Dokumentacja powykonawcza, data wykonania 10.06.2010

oraz

4. Informację Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przesłaną pismem z dnia 28 lipca 2011 r. znak:P-385.2011 do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
5. Notatkę urzędową (dotyczącą lustracji obiektu sportowego MOSiR – stadion „KSZO” w Ostrowcu Św.) z dnia 15 lipca 2011 r. znak:L.dz.E-II-513-19/2011.

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne na stadionie „KSZO” przy ul. Świętokrzyskiej 11: widoczność dobra, temperatura powietrza 2 stopnie Celsjusza, bezwietrznie. Kontrolę przeprowadzono w godz. 11³⁰ - 12³⁰ w obecności kierownika obiektów sportowych „KSZO” Pana Karola Szewczyka.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. System zainstalowany na stadionie składa się z 7 kamer obrotowych typu Sensormatic VK-S914E oraz 9 kamer stacjonarnych, w tym 8 typu APER 1625 H, które zastąpiły pierwotnie zamontowane kamery stacjonarne zgodnie z projektem Firmy NOMA 2000. Jedynie 1 kamera nr 15 obserwująca nieczynne wejście dla kibiców nie została wymieniona.

Kamery obrotowe:

- nr 2, 3, 5, 6 przeznaczone są do obserwacji sektorów od środka wysokich trybun do ich skrajów, skrajnych sektorów „niskich trybun” oraz płyty boiska, kamera nr 1 i 4 przeznaczona jest do obserwacji środkowych sektorów, kamera nr 7 obserwuje bramę oraz teren za trybunami od ul. Traugutta,

Kamery stacjonarne:

- nr 8 i 9 wykorzystywane są do obserwacji teren od strony domków prywatnych, kamera nr 10 przeznaczona jest do obserwacji parkingu dla delegata, obserwatora, sędziów oraz autokaru drużyny gości, kamera nr 11 przeznaczona jest do obserwacji terenu pomiędzy halą widowiskowo-sportową, a trybunami, nr 12 obserwuje wejścia dla osób przyjezdnych, nr 13 obserwuje wejścia dla kibiców przyjezdnych, nr 14 obserwuje wejście kibiców przyjezdnych do tzw. „klatki”, nr 15 obserwuje nieczynne wejście dla kibiców, nr 16 obserwuje teren oraz bramę wjazdową od ul. Traugutta.

Ponadto część kamer systemu monitoringu firmy „AVIGILON” nowo powstałej hali sportowo-widowiskowej przeznaczona jest również do rejestracji obrazu związanego z imprezą masową – meczem piłkarskim. Kamery te obejmują swym zasięgiem wejścia główne, kasy biletowe i teren wokół hali sportowo – widowiskowej.

W części systemu przeznaczonego do rejestracji imprezy masowej działają 4 kamery wewnętrzne i 11 kamer zewnętrznych. Kamery te przeznaczone są do rejestracji obrazu III kategorii.

Kamery wewnętrzne (nr 9-12) firmy BOSCH typu LTC 0485 są usytuowane wewnątrz kas biletowych i obserwują osobę znajdującą się przed kasą (kupującą bilet).

Na zewnątrz budynku hali znajduje się 7 kamer 1.0-megapikselowych wysokiej rozdzielczości (dzień/noc) oraz 4 kamery 2.0- megapikselowe kopułkowe wysokiej rozdzielczości (dzień/noc).

Wszystkie kamery 1.0-Mpix przymocowane są do ścian zewnętrznych budynku hali i obejmują swym zasięgiem:

- kamera nr 13 (poza zegarem) teren przed wszystkimi kasami,
- kamera nr 8 teren przed budynkiem od strony kołowrotów,
- kamera nr 7 bramę ewakuacyjną nr 1 (obok kołowrotów),
- kamera nr 6 bramę ewakuacyjną nr 2 (obok kołowrotów),
- kamera nr 14 teren parkingu dla autokarów za halą,
- kamera nr 15 bramę wjazdową nr 1.

Kamery kopułkowe 2.0-Mpix (nr 2-5) zamocowane są na słupkach i obejmują swym zasięgiem:

- kamera nr 5 kołowrót nr 1 (wej. 1 i 2),
- kamera nr 4 kołowrót nr 2 (wej. 3 i 4),
- kamera nr 3 kołowrót nr 3 (wej. 5 i 6)
- kamera nr 2 kołowrót nr 4 (wej. 7 i 8).

2. Obrazy z kamer zainstalowanych na stadionie mogą być drukowane na cyfrowej drukarce firmy Mitsubishi Wideo CP 9110 E (kolorowa). Format wydruku 100x75 oraz 100x130. Rozdzielczość wydruku 325 ppi.
3. Obraz z kamer zainstalowanych na stadionie zapisywany jest w cyfrowym rejestratorze SANTEC INDUSTRIAL VIDEO typ:DSL DX16C-2x40GB. Nagrania z imprez masowych mogą być zgrywane przez organizatora imprezy na zewnętrzne nośniki danych i przechowywane przez okres 60 dni. Pamięć wewnętrzna systemu monitoringu pozwala na archiwizację obrazu wszystkich kamer przez okres 4 dni (*pisemne wyjaśnienie kierownika ZOS „KSZO” z dnia 9 marca 2012 r.*)
4. System monitoringu zainstalowany na stadionie „KSZO” nie posiada urządzeń do rejestracji dźwięku (*pisemne oświadczenie Z-ca dyrektora MOSiR ds. technicznych z dnia 9 marca 2012 r.*).

Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny zainstalowanych na stadionie urządzeń rejestrujących obraz:

1. Ze Stanowiska Dowodzenia, zlokalizowanego na koronie stadionu, kontrolujący poddali sprawdzeniu wybrane przypadkowo: 3 kamery obrotowe i 2 stacjonarne.
 - kamery obrotowe: nr 2 i 5 przeznaczone do obserwacji sektorów od środka wysokich trybun do ich skrajów, skrajnych sektorów „niskich trybun” oraz płyty boiska, kamerę nr 4 – przeznaczoną do obserwacji środkowych sektorów trybun oraz boiska,
 - kamery stacjonarne: nr 14 - obserwującą wejście kibiców przyjezdnych do tzw. „klatki” oraz kamerę nr 7 – przeznaczoną do obserwacji bramy i terenu za trybunami od ul. Traugutta.
2. Sprawdzono pracę na zoomie przypadkowo wybranych kamer: nr 2 przeznaczonej do obserwacji sektorów od środka wysokich trybun do ich skrajów, skrajnych sektorów „niskich trybun” oraz płyty boiska i 14 obserwującej wejście kibiców przyjezdnych do tzw. „klatki” oraz kamery nr 1 i 4 przeznaczone do obserwacji środkowych sektorów.
3. Podczas kontroli wydrukowano zdjęcia z przypadkowo wybranych kamer nr 2 i 14.

Uwagi:

1. Obraz rejestrowany w systemie monitoringu nowo powstałej hali sportowo-widowskiej od ul. Świętokrzyskiej z kołowrotów wejściowych rejestrowany jest w pomieszczeniu hali sportowej bez możliwości podglądu na stanowisku dowodzenia. Stanowisko dowodzenia nie posiada bezpośredniej łączności ze spikerem. Łączność jest możliwa za pomocą telefonu komórkowego i za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa.
2. Podczas sprawdzenia przypadkowo wybranych kamer - kamera nr 7 była niesprawna.
3. Nie sprawdzono urządzeń do rejestracji dźwięku. Z-ca dyrektora MOSiR ds. technicznych w oświadczeniu z dnia 9 marca 2012 r. stwierdził „**że nieprawidłowość polegająca na braku rejestracji dźwięku nie została wyeliminowana z uwagi na brak środków**”. W opinii kontrolujących konsekwencją jest niemożliwość synchronizacji dźwięku z obrazem oraz gromadzenie i archiwizacja multimedialnego zapisu imprezy masowej, a także utrudniona identyfikacja danych, przy użyciu dźwięku przez uprawnione podmioty w sytuacji, kiedy podczas imprezy masowej dochodzi do znieważania funkcjonariuszy publicznych (art. 226 kodeksu karnego z dnia 6 marca 1997 r. – Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 kk), nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych (art. 256 kk),

znieważania lub naruszania nietykalności cielesnej grupy ludności lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej (art. 257 kk), prowokowania przez spikera zawodów sportowych do działań zagrażających bezpieczeństwu podczas imprezy sportowej (art. 61 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.- Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), publicznego pochwalania popełniania przestępstwa, przeciwdziałania przemocą aktowi prawnemu (art. 52a kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. – Dz.U.Nr 46, poz. 275 z późn. zm.).

Podczas spotkania z Panem Mariuszem Rokitą - dyrektorem MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Panem Piotrem Węglewiczem - zastępcą dyrektora ds. technicznych, Panem Karolem Szewczykiem - kierownikiem obiektów sportowych „KSZO” kontrolujący przekazali informację o zwróceniu się z prośbą Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski pismem z dnia 28 luty 2012 r. znak: P-135.2012 do Wojewody Świętokrzyskiego o uchylenie decyzji znak:SO.VI-5030/1/5/01/02 z dnia 4 lutego 2002 r. w przedmiocie umieszczenia Miejskiego stadionu KSZO w Ostrowcu świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, ma których organizator imprezy masowej jest obowiązany do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

W toku kontroli wykonane zostały zdjęcia kamer zainstalowanych na stadionie, urządzeń do rejestracji obrazu i wydruku zdjęć oraz Stanowiska Dowodzenia.


Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Dostosowanie istniejącego system utrwalania przebiegu imprez masowych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73).
2. Bieżący nadzór i sprawdzanie stanu technicznego urządzeń służących do rejestracji przebiegu imprezy masowej.


Utrwalanie imprezy – meczu powinno dotyczyć w szczególności osób nie przestrzegających regulaminu imprezy. Rejestracja zdarzeń, zachowań ma wtedy charakter prewencyjny. Powinna ona także umożliwić podjęcie skutecznych działań wobec uczestników, którzy dopuszczają się ekscesów, bijatyk, niszczenia mienia. W szczególności uzyskane materiały podczas czynności utrwalania powinny pozwolić na ewentualne wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia. Tym samym mogłyby stanowić niezbite dowody dla prokuratury, mające znaczenie procesowe dla toczących się przed sądem postępowań.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Martoś
 DYREKTOR
 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego



Do wiadomości kopia wystąpienia pokontrolnego:

Pan Jarosław Wilczyński – Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski