



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 16-09-2024

Znak:BiZK.IV.431.2.2024

**Pan
Przemysław Chmiel
Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kielcach**

Sprawozdanie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą w dniu 11 września 2024 r. na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 616), w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2006 r. (znak: ZK.I.5030-3/06), w sprawie umieszczenia Stadionu piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w wykazie obiektów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe oraz § 1 ust. 2 zarządzenia Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego: Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego: Mieczysław Szymański –inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 672/2024 oraz 673/2024 z dnia 09.09.2024 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez:

1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 10 września 2023 r. (znak: BiZK.IV.431.1.2023) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 07 września 2023 r. z kontroli przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w w/w pkt 1.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Do rejestracji obrazu zainstalowanych jest 113 kamer. W ramach naprawy systemu monitoringu nadzoru wizyjnego na stadionie zdemontowano uszkodzone i nie działające trzy punkty kamerowe oraz zamontowano punkty kamerowe typu TNU-6321. Dokonano reinstalacji i modyfikacji systemu VGD Sense Pro w wersji 2.6.12 z modyfikacją Layout. **Kopię protokołu z dnia 29 lipca 2024 r. odbioru naprawy systemu monitoringu – nadzoru wizyjnego dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

1.1. W związku z dokonaną naprawą oraz aktualizacją systemów dokonano analizy parametrów kamer i przypisania ich do odpowiedniej kategorii: kategorię I (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 26 kamer; kategorię II (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 38 kamer; kategorię III (kasy biletowe, bramki, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników, drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne(sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 18 kamer; kategorię IV (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 31 kamer. **Sporządzone wykazy przez Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych urządzeń rejestrujących obraz (kamer) w kategorii I, II, III, IV dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

1.2. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służą mikrofony kierunkowe zamontowane w bezpośredniej odległości od wyznaczonych 12 kamer tła, które są zainstalowane dookoła trybun i do 8 kamer szybkoobrotowych zainstalowanych pod kopułą stadionu. W strefach wejściowych, parkingach oraz przy kasach do rejestracji dźwięku służą moduły mikrofonowe MIC – 200 zamontowane bezpośrednio przy kamerach i w kasach.

1.3. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Obrazy z kamer zainstalowanych

na stadionie mogą być drukowane na drukarce termosublimacyjnej DS -80 Tetenal: rozdzielczość 300x300 do 600x600 dpi, zdjęcia można drukować od 20x10 do 20x30 cm.

- 1.4. Nie wprowadzano zmian w systemie systemu archiwizacji obrazu i dźwięku. Obraz z kamer na stadionie nagrywany jest przez 8 serwerów DIVA zamontowanych w szafie rakowej w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym (GPD).
2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w w/w pkt. 1.
 - 2.1 Sprawdzono stan techniczny wszystkich kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach w stanowisku dowodzenia. W kategorii I, II i IV (sektory dla uczestników, płyta boiska) niesprawnych było 14 kamer oraz w kategorii III (kasy biletowe, bramki, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników, drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne) nie funkcjonowało 6 kamer. Wyświetlany był obraz z 93 kamer na 113 wszystkich kamer zamontowanych na Stadionie Miejskim. Wykonano zdjęcie monitorów na których zobrazowany był obraz z kamer. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
 - 2.2 Sprawdzono przypadkowo wybrany mikrofon zamontowany w sektorze D1G Młyn. Słyszalność była dobra.
 - 2.3 Dokonano natychmiastowego wydruku zdjęcia o godz.10:32 z kamery B7-GÓRA PD15/4 sektorów od strony ul. Ściegiennego - Wojewódzkiego Domu Kultury. **Wydrukowane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
 - 2.4 Urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku podczas kontroli były uruchomione. Wykonano zdjęcie urządzeń rejestrujących. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8: częściowe zachmurzenie, temperatura powietrza ok. 23 stopni Celsjusza, wiatr 3-4 m/s.

Po spotkaniu w dniu 11 września 2024 r. z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach zespół kontrolny wpisał się do książki kontroli pod poz. 71. Odpowiedzi i wyjaśnienia (na 1 str.) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) przekazał podczas oględzin Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych – Jacek Domoradzki, które stanowią **załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 11 września 2024 r. wykonanym w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących oraz przez

Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych przekazany został Panu Jackowi Domoradzkiemu, a Egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia


W pomieszczeniu Stanowiska Dowodzenia wyświetlany był obraz z 93 kamer na 113 kamer zamontowanych na Stadionie piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8.

Wniosek

W związku z tym, iż nie funkcjonujące kamery stanowiły ok. 17,6 % wszystkich kamer znajdujących się na obiekcie proszę o przekazanie do Wojewody Świętokrzyskiego poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach **informacji o planowanych przedsięwzięciach w zakresie naprawy (wymiany) uszkodzonych kamer.**

Pouczenie:

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 224) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

WICEWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Michał Skotnicki

Do wiadomości kopia sprawozdania:

Prezydent Miasta Kielce.