

Spis rysunków

Nr rys	TYTUŁ
K-1	RZUT FUNDAMENTÓW
K-2	SCHEMAT KONDYGNACJI 0- PIWNICE
K-3	SCHEMAT KONDYGNACJI 1- PARTER
K-4	SCHEMAT KONDYGNACJI 2- I PIĘTRO
K-5	SCHEMAT KONDYGNACJI 3- II PIĘTRO
K-6	PRZEKRÓJ A-A
K-7	PRZEKRÓJ B-B, PRZEKRÓJ C-C

Nr rys	TYTUŁ
K-8	FUNDAMENT POD AGREGAT- PF.2.
K-9	ZBROJENIE POZ. Bz.A-3.1. PZ.A-2. PZ.A-1.
K-10	ZBROJENIE BIEGÓW SCHODOWYCH KLATKI "A"
K-11	ZBROJENIE BELEK KLATKI SCHODOWEJ KLATKI "A" ZBROJENIE SCHODÓW SCH.C-1.1.
K-12	ZBROJENIE SZACHTU WINDOWEGO
K-13	ZBROJENIE FUNDAMENTÓW CZ.1
K-14	ZBROJENIE FUNDAMENTÓW CZ.2- ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF.1. SF.1. SF.2.
K-15	ZBROJENIE SŁUPÓW KLATKI SCHODOWEJ "B"
K-16	ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH KLATKI "B"; ZBROJENIE PZ.B-2.
K-17	ZBROJENIE BIEGÓW KLATKI SCHODOWEJ "B"
K-18	ELEMENTY ŻELBETOWE WYMIANY STROPU
K-19	FUNDAMENTY POD MASZT
K-20	PODKONSTRUKCJE POD AGREGAT
K-21	NADPROŻA STALOWE