



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK.IV.431.10.2012

Kielce, 2012-10-03

*a/a*



**Pan  
Wojciech Dębski  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Kielcach**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę Wielofunkcyjnej Hali Sportowej „Hala Legionów” przy ul. Bocznej 15 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach

w dniach 12 – 13 września 2012 roku

przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

**Przewodniczący Zespołu:**

Włodzimierz Kuszak – Kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

**Członek Zespołu Kontrolnego:**

Jan Ziętał – Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli znak: BiZK.IV.431.10.2012 - Nr 809/2012 oraz Nr 810/2012 z dnia 10 września 2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Porównanie parametrów technicznych oraz sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej „Hala Legionów” przy ul. Bocznej 15 w Kielcach, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73).

Na podstawie Art. 11 ust. 10 ustawy z dnia z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Wojewoda corocznie sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną Dokumentację Powykonawczą „Projekt Systemu Telewizji Przemysłowej dla Hali Sportowej w Kielcach przy ulicy Bocznej,” Centrum Systemów Komputerowych „Zeto S.A.” Kielce, czerwiec 2006 rok.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dariusza Misiorowskiego Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych.

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) w dniu 13 września 2012 r. w „Hali Legionów” przy ul. Bocznej 15 w Kielcach: zachmurzenie pełne, temperatura powietrza 13-15 stopni Celsjusza, wiatr 2-3 m/s.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. W systemie nadzoru wizyjnego „Hali Legionów” zainstalowanych jest 61 kamer, w tym 4 kamery szybkoobrotowe z obiektywem zoom:
  - 1.1. Rozmieszczenie kamer dla płyty głównej, trybun, wejścia głównego oraz kas:
    - 10 kamer, w tym 6 mocowanych na stałe do belek sufitowych i 2 montowanych do ścian hali oraz 2 kamery szybkoobrotowe do rejestracji obrazu z płyty boiska oraz z trybun,
    - 4 kamery z funkcją WDR do obserwacji wejścia głównego,
    - 2 kamery kopułowe zamontowane w korytarzu do obserwacji wejścia głównego,
    - 2 kamery kopułowe zamontowane przy kasach.
  - 1.2. Ciągi komunikacyjne na parterze oraz pierwszym piętrze, klatki schodowe:
    - 6 kamer pod trybunami,
    - 2 kamery na korytarzu głównym pierwszego piętra,
    - 6 kamer w korytarzach po obu stronach hali,
    - 3 kamery na klatce schodowej prowadzącej do łoża VIP-ów,
    - 1 kamera w siłowni,
    - 1 kamera w pomieszczeniu fitness/sali bankietowej.
  - 1.3. Pomieszczenia na drugim piętrze:
    - 1 pomieszczenie „reżyserki”,
    - 1 sala VIP-ów,
    - 1 sala konferencyjna.
  - 1.4. Wyjścia boczne:
    - 6 kamer po jednej przy każdym wyjściu w obudowach zewnętrznych z funkcją WDR.
  - 1.5. Bieżnia treningowa:
    - 4 kamery stałe obserwujące wejścia z zewnątrz oraz teren bieżni treningowej.
  - 1.6. Teren na zewnątrz hali, parkingi:
    - 9 kamer stacjonarnych hermetycznych z grzałkami,
    - 2 kamery szybkoobrotowe do obserwacji parkingów i otoczenia.
2. Obrazy z kamer zainstalowanych w „Hali Legionów” mogą być drukowane na drukarce HP Color Laser Jet 2605:
  - jakość druku - kolor do 600x600 dpi,
  - zdjęcia można drukować do formatu A4.
3. Do rejestracji dźwięku służą kierunkowe mikrofony, Shure-AKG C562CM zamontowane przy kamerach:
  - 6 nad sektorem widzów,
  - 2 obszar boiska,
  - 4 przy wejściu głównym,
  - 2 korytarz przy wejściu głównym,

- 2 przy kasach,
  - 6 za trybunami,
  - 2 na korytarzu głównym pierwszego piętra,
  - 6 w części niedostępnej dla widzów w korytarzach po obu stronach hali
  - 6 wyjścia boczne,
  - 4 na zewnątrz hali.
4. Urządzenia rejestrujące oraz zarządzające obrazem ulokowane są w czterech szafach serwerowych w pomieszczeniu „reżyserka” na poziomie III. W tych szafach zamontowanych jest 61 rejestratorów, krosownica wizyjna oraz panel obsługujący obwody zasilające dla kamer wraz z UPS. Do zarządzania systemem, robienia backup na DVD, oraz drukowania wykorzystywany jest zestaw komputerowy.
  5. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny 61 kamer systemu monitoringu poprzez obserwację obrazu na monitorach w pomieszczeniu „reżyserki”.
  6. Sprawdzono (pracę na zumie) obraz z 2 przypadkowo wybranych kamer szybkoobrotowych:
    - DCC-300SI do rejestracji obrazu z płyty boiska oraz z trybun (K25),
    - DSC-300SE do obserwacji parkingu i otoczenia przed wejściem na halę od ul. Bocznej (K51).
  7. Wydrukowano zdjęcia na drukarce HP Color Laser Jet 2605 z 1 przypadkowo wybranej kamer szybkoobrotowej DSC-300SE do obserwacji parkingu i otoczenia przed wejściem na halę od ul. Bocznej (K51).
  8. Sprawdzono możliwość rejestracji dźwięku przez mikrofony zamontowane przy kamerach oraz dokonano odsłuchu odgłosów z sali (boiska) przez dodatkowo zainstalowane 2 głośniki.
  9. W toku oględzin wykonane zostały zdjęcia pomieszczenia „reżyserki” i szaf serwerowych z rejestratorami oraz wybranych kamer zainstalowanych w „Hali Legionów”:
    - SVD-4020PW kamera kolorowa w obudowie wandaloodpornej kopułowej (K32),
    - SDC-415PD SLA-550 D kamera dzień noc (K29),
    - DSC -300SE do zastosowań zewnętrznych (K58),
    - SHC-721A P SLA-550 D kamera dzień noc (K47),
    - DSC-300SI do zastosowań wewnętrznych (K30).

#### Uwagi:

1. System nie zapewnia wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej w zakresie rejestracji obrazu w kategorii I tj. określania cech osób i rzeczy w celu ustalenia ich tożsamości i przynależności, będących w zainteresowaniu operatora, a także w kategorii II w zakresie określania cech grupowych osób lub rzeczy w miejscu wskazanym przez operatora, a znajdujących się w sektorze dla uczestników oraz na boisku.
2. Natomiast w kategorii III i IV tj. w zakresie ciągłej rejestracji umożliwiającej wykrycie osób lub rzeczy przy kasach biletowych, wejściach, parkingach oraz występujących zagrożeń w sektorach dla uczestników, na boisku, a także rejestracji dźwięku system spełnia wymagania. Rozporządzenie dopuszcza stosowanie dotychczas zainstalowanych kamer generujących obraz o wysokości nie mniejszej niż 480 pikseli dla każdej kamery dla potrzeb rejestracji obrazu w III i IV kategorii przez okres 3 lat od daty wejścia w życie w/w rozporządzenia.
3. Podłączenie urządzeń rejestrujących obraz do urządzeń pozwalających na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu nie zapewnia natychmiastowego wydruku. Czas pomiędzy rejestracją, a wydrukiem wynosi około 5–10 min.
4. Odsłuchanie z rejestratorów możliwe jest tylko w czasie odtwarzania materiału. Czas pomiędzy rejestracją, a odtworzeniem obrazu i dźwięku nagranych na rejestratorze wynosi około 5–10 min.

Zespół kontrolny w dniu 12 września 2012 r. wpisał się do książki kontroli pod pozycją Nr 23/2012.

W dniu 13 września 2012 r. po spotkaniu z Z-cą Dyrektora MOSiR w Kielcach kontrolujący otrzymali do wglądu od Pani Haliny Rutyna-Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych:

1. Umowę na opracowanie projektu wykonawczego na dostosowanie systemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów do przepisów Rozporządzenia MSWiA z 10 stycznia 2011 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego i sieci teleinformatycznej na obiektach MOSiR. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego. Budowa systemu cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu serwerowi".
2. „Projekt Wykonawczy-Systemu Telewizji Dozorowej IP” dla Hali Widowiskowo Sportowej „Hala Legionów”, ul. Boczna 15, 25-093 Kielce, projektant „Next Generation Networks Sp. Z o.o. Kielce, październik 2011.

Podczas kontroli sporządzono 2 egzemplarze protokołu oględzin. Jeden egzemplarz protokołu po podpisaniu przez kontrolujących oraz Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych, kontrolujący przekazali w dniu 13 września 2012 r. Panu Dariuszowi Misiorowskiemu.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi** wnoszę o dostosowanie istniejącego system utrwalania przebiegu imprez masowych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73).

Utrwalanie imprezy – meczu powinno dotyczyć w szczególności osób nie przestrzegających regulaminu imprezy. Rejestracja zdarzeń, zachowań ma wtedy charakter prewencyjny. Powinna ona także umożliwić podjęcie skutecznych działań wobec uczestników, którzy dopuszczają się ekscesów, bijatyk, niszczenia mienia. W szczególności uzyskane materiały podczas czynności utrwalania powinny pozwolić na ewentualne wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia. Tym samym mogłyby stanowić niezbite dowody dla prokuratury, mające znaczenie procesowe dla toczących się przed sądem postępowań.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Andrzej Martos*  
 DYREKTOR  
 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do wiadomości kopia wystąpienia:

Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce