



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.IV.431.2.2023

Kielce, dnia 29-05-2023

**Pan
Piotr Węglewicz
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Sprawozdanie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą w dniu 25 maja 2023 r. przestrzegania warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na Stadionie Miejskim KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim - na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 616 ze zm.), w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2002 r. (znak: SO.VI-5030/1/5/01//02) w sprawie umieszczenia Stadionu Miejskiego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 11 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których organizator imprezy masowej jest obowiązany do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz § 1 ust. 2 zarządzenia Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:

Edward Lipiec - inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 347/2023 oraz 348/2023 z dnia 22.05.2023 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez:

niepodległa

1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia 09 czerwca 2022 r. (znak: BiZK.IV.431.2.2022) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 07 czerwca 2022 r. przez zespół kontrolny, składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w/w pkt. 1.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Nie wprowadzano zmian w systemie monitoringu. Na stadionie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim zainstalowanych jest 111 kamer (w 2015 roku dokonano przebudowy i dostosowano istniejący monitoring stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011 roku). Kamery są rozmieszczone:
 - w kategorii I i II: sektory dla uczestników, płyta boiska zamontowanych jest - 8 kamer, są to kamery typu 2MP-NEX-X30-PTZ-W;
 - w kategorii III: kasy biletowe jest - 14 kamer, w miejscach przeznaczonych do wejścia uczestników na teren imprezy masowej, przy bramkach i furtkach jest - 7 kamer, do monitorowania dróg dla służb ratowniczych i ewakuacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych przeznaczonych jest - 66 kamer, są to kamery: 2.0W-H3PTZ-DP20 - 6 szt., 1.0W-H3-BOX-IR - 17 szt., 2.0W-H3-BOX-IR - 27 szt. (z poprzedniego I etapu pozostały 24 kamery);
 - w kategorii IV: sektory dla uczestników, płyta boiska zamontowanych jest - 16 kamer, są to kamery: 2.0W-H3-BOX-IR.
- 1.1. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służy 16 modułów mikrofonowych typu TA-201D z mikrofonem MIC-200. Moduły rozmieszczone są na 4 bokach boiska po 8 szt. skierowanych w kierunku trybun i 8 szt. w stronę boiska.
- 1.2. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Do drukowania obrazów z kamer zainstalowanych na stadionie wykorzystywana jest drukarka Mitsubishi CP-K60DW-S.
- 1.3. Nie wprowadzano zmian w systemie archiwizacji obrazu i dźwięku. Obraz z kamer zainstalowanych na stadionie zapisywany jest na 4 serwerach typu 10.0TB-HD-NVR2. Obsługa systemu odbywa się przez 3 stacje robocze, w tym jedną 4-monitorową i jedną 2-monitorową na Stanowisku Dowodzenia oraz jedną 2-monitorową na stanowisku roboczym w serwerowni.
2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w/w pkt. 1.
 - 2.1 Sprawdzono stan techniczny 111 kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach. Nie było przekazu obrazu z 1 kamery obrotowej zamontowanej w sektorze N - dla niepełnosprawnych.
Wykonano zdjęcie monitorów, na których zobrazowany był obraz z kamer. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
 - 2.2 Sprawdzono stan techniczny urządzeń rejestrujących dźwięk. Słyszalność z przypadkowo wybranego mikrofonu zamontowanego przy kamerze w sektorze K - była dobra.
 - 2.3 Dokonano natychmiastowego wydruku zarejestrowanego obrazu siedzeń w rzędzie IV do IX w sektorze G. **Wydrukowane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

2.4 Urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku podczas kontroli były uruchomione. **Wykonane zdjęcie stacji roboczej SK_1 na Stanowisku Dowodzenia dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

W toku oględzin wykonane zostało zdjęcie Stanowiska Dowodzenia, **które stanowi załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim): zachmurzenie całkowite, temperatura powietrza ok. 16 stopnie Celsjusza, wiatr 2-3 m/s.


Po spotkaniu w dniu 25 maja 2023 r. z Z-cą Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych KSZO zespół kontrolny wpisał się o książki kontroli pod poz. 30. Odpowiedzi i wyjaśnienia (na 1 str.) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) przekazał zespołowi kontrolnemu podczas oględzin Pan Maciej Kozicki - Z-ca Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim, **które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 25 maja 2023 r. wykonanym w 2 egzemplarzach. Egz. nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i Z-cę Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych KSZO przekazany został Panu Maciejowi Kozickiemu - Z-cy Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim, a Egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia

Nie stwierdzono, istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zbigniew Koniusz

Do wiadomości kopia sprawozdania:

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.