

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) w dniu 4 listopada 2011 roku - Stadionu Piłki Nożnej przy ul. Ściegiennego 8 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach - przez komisję składającą się z pracowników **Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:**

Przewodniczący:

Włodzimierz Kuszak - Kierownik oddziału: upoważnienie Nr 1078 /2011

Członkowie:

Mieczysław Szymański - Inspektor wojewódzki: upoważnienie Nr 1079 /2011

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1 i 2]

Rodzaj kontroli – doraźna

O zarządzeniu kontroli stadionu Piłki Nożnej przy ul. Ściegiennego – Dyrektor MOSiR w Kielcach został powiadomiony pismem przekazanym z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW z dnia 25 października 2011 roku, znak: BiZK.IV.431.19.2011. Kopia zawiadomienie wraz z programem kontroli została również przekazana Prezydentowi Miasta Kielce.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

Przedmiot kontroli:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), w tym:

1. Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
2. Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Dyrektor MOSiR - Wojciech Dębski

Informacji w czasie kontroli udzielał:

Kierownik Stadionu - Jacek Domaradzki
Kierownik Techniczny - Wojciech Wesołowski

W spotkaniu z dyrektorem MOSiR w Kielcach i omówieniu programu kontroli uczestniczył Z-ca dyrektora MOSiR – Pan Artur Sabat.

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne na stadionie przy ul. Ściegiennego 8: widoczność dobra, temperatura powietrza 12 stopni Celsjusza, bezwietrznie. Godz. 8³⁰ - 11⁰⁰.



1. Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną Dokumentację Powykonawczą – Systemu telewizji dozorowej CCTV na stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego w Kielcach z 2005 roku.

Na całość systemu nadzoru wizyjnego składa się 48 kamer. Nadzorem wizyjnym i dźwiękiem objęte zostały strefy dozorowane w obrębie stadionu piłkarskiego:

- bramki wejściowe z kołowrotami,
- płyta boiska oraz poszczególne sektory na trybunach,
- ciągi komunikacyjne, w tym drogi dla służb ratowniczych i ewakuacyjne,
- schody wejściowe na tarasy komunikacyjne na poziom I,
- pomieszczenia dowodzenia, kasy biletowe,
- obszary zewnętrzne (ulice i chodniki) parkingi wewnętrzne i zewnętrzne przylegające do terenu imprezy masowej wzdłuż Al. Legionów, ul. Gagarina, ul. Ściegiennego oraz ogrodzenie zewnętrzne obiektu stanowiące granice terenu imprezy masowej.

W trakcie kontroli poproszono Kierownika Stadionu o przygotowanie pisemnej informacji dotyczącej systemu wizyjnego i dźwiękowego oraz możliwości archiwizacji na elektronicznym nośniku informacji.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

2. Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie:

Kontrolujący otrzymali do wglądu Protokół sporządzony 2 sierpnia 2011 r. dot. przeglądu systemu nadzoru wizyjnego i dźwiękowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

Ze Stanowiska Dowodzenia, zlokalizowanego na koronie stadionu, kontrolujący poddali sprawdzeniu 3 wybrane losowo kamery. Kamerę nr 6 zainstalowaną przy wejściu głównym od ul. Ściegiennego, nr 16 zainstalowaną na trybunach w sektorze kibiców gospodarzy, nr 36 na drodze wejściowej dla kibiców przyjezdnych. Kamery nr 6 i nr 16 były sprawne, kamera nr 36 nie rejestrowała dźwięku.

Dokonano próbnego wydruku 2 zdjęć z imprezy przeprowadzonej w dniu 25 maja 2011 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6 i 7]

USTALENIA:

Przeprowadzona kontrola wykazała, że:

1. Istniejące urządzenia rejestrujące obraz nie spełniają wymagań określonych § 6 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
2. Urządzenia rejestrujące obraz, pozwalają na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości określonej w § 8 w/w rozporządzenia.
3. Urządzenia rejestrujące dźwięk zapewniają rejestrację sygnału akustycznego z parametrami określonymi w § 10 w/w rozporządzenia.
4. Z Dokumentacji Powykonawczej – Systemu telewizji dozorowej CCTV oraz pisemnej informacji Kierownika Stadionu wynika, że rejestracja wizji (w kolorze) i fonii realizowana jest poprzez sieciowe serwery Vidos – NVR umożliwiające zarejestrowanie materiału do czterech meczów.

Kierownik Stadionu poinformował kontrolujących, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami/ na: Dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Na tym protokół zakończono.

Dowody akt kontroli są załącznikami do egz. nr 1 protokołu.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzone zostanie wystąpienie pokontrolne.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany, że może zgłosić w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie - co do zawartych w protokole ustaleń oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli i złożeniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Komisja wpisała się do książki kontroli w:

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach

- pod pozycją Nr 20 /2011

**Zapoznałem się z treścią protokołu
Kierownik jednostki kontrolowanej****Podpis komisji:**


.....
mgr Wojciech Dębski


.....
.....

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego:
Kielce, 2011- 11-

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2011-11-15

Rozdzielnik:

1. a/a
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce
tel: 41 34-492-39, 41 34-405-04; fax 41 34-403-75
NIP 657-17-24-295