



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.IV.431.5.2019

Kielce, dnia 16.07.2019

**Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Sprawozdanie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą w dniu 11 lipca 2019 r. przestrzegania warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na Stadionie Miejskim KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim - na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 ze zmianami) w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.02.2002r. (znak:SO.VI-5030/1/5/01//02) w sprawie umieszczenia Stadionu Miejskiego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 11 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których organizator imprezy masowej jest obowiązany do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz § 1 ust. 3 zarządzenia Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – przeprowadził Zespół Kontrolny, w składzie:

Przewodniczący Zespołu:

Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:

Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 501/2019 oraz 502/2019 z dnia 08.07.2019 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez:

1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia 3 lipca 2018 r. (znak:BiZK.IV.431.7.2018) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 2 lipca 2018 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w w/w pkt 1.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Nie wprowadzano zmian w systemie monitoringu. Na stadionie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim zainstalowanych jest 111 kamer (w 2015 roku dokonano przebudowy i dostosowano istniejący monitoring stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011 roku). Kamery są rozmieszczone:
 - w kategorii I i II: sektory dla uczestników, płyta boiska zamontowanych jest - 8 kamer, są to kamery typu 2MP-NEX-X30-PTZ-W;
 - w kategorii III: kasy biletowe jest - 14 kamer, w miejscach przeznaczonych do wejścia uczestników na teren imprezy masowej, przy bramkach i furtkach jest - 7 kamer, do monitorowania dróg dla służb ratowniczych i ewakuacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych przeznaczonych jest - 66 kamer, są to kamery: 2.0W-H3PTZ-DP20 – 6 szt., 1.0W-H3-BOX-IR–17 szt., 2.0W-H3-BOX-IR–27 szt. (z poprzedniego I etapu pozostały 24 kamery);
 - w kategorii IV: sektory dla uczestników, płyta boiska - zamontowanych jest 16 kamer, są to kamery: 2.0W-H3-BOX-IR.
- 1.1. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służy 16 modułów mikrofonowych typu TA-201D z mikrofonem MIC-200. Moduły rozmieszczone są na 4 bokach boiska po 8 szt. skierowanych w kierunku trybun i 8 szt. w stronę boiska.
- 1.2. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Do drukowania obrazów z kamer zainstalowanych na stadionie wykorzystywana jest drukarka Mitsubishi CP-K60DW-S.
- 1.3. Nie wprowadzano zmian w systemie archiwizacji obrazu i dźwięku. Obraz z kamer zainstalowanych na stadionie zapisywany jest na 4 serwerach typu 10.0TB-HD-NVR2. Obsługa systemu odbywa się przez 3 stacje robocze, w tym jedną 4-monitorową i jedną 2-monitorową na Stanowisku Dowodzenia oraz jedną 2-monitorową na stanowisku roboczym w serwerowni.
2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w w/w pkt. 1.
 - 2.1 Sprawdzono stan techniczny 111 kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach w pomieszczeniu Stanowiska Dowodzenia, wszystkie kamery były sprawne. Wykonano zdjęcie monitorów, na których zobrazowany był obraz z kamer. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
 - 2.2 Sprawdzono stan techniczny urządzeń rejestrujących dźwięk. Słyszalność była bardzo dobra.
 - 2.3 Dokonano natychmiastowego wydruku zarejestrowanego obrazu siedzeń w VIII i IX rzędzie sektora A - „Goście”. **Wydrukowane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
 - 2.4 Urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku podczas kontroli były uruchomione.

W toku oględzin wykonane zostało zdjęcie Stanowiska Dowodzenia, **które stanowi załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim: zachmurzenie umiarkowane, temperatura powietrza ok. 20 stopni Celsjusza, wiatr 5-6 m/s.

Po spotkaniu w dniu 11 lipca 2019 r. z Kierownikiem Zespołu Obiektów Sportowych „KSZO”, zespół kontrolny wpisał się do książki kontroli pod poz. 17. Odpowiedzi i wyjaśnienia (na 1 str.) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) przekazał zespołowi kontrolnemu podczas oględzin Pan Karol Szewczyk-Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych „KSZO”, **które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 11 lipca 2019 r. wykonanym w 2 egzemplarzach. Egz. nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych „KSZO” przekazany został Kierownikowi – Panu Karolowi Szewczykowi, a Egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

W związku z tym, iż nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Joanna Janiszewska-Bujala
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do wiadomości kopia sprawozdania:

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego