



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 29-05-2024

Znak: BiZK.IV.431.3.2024

**Pan
Piotr Węglewicz
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Sprawozdanie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą w dniu 27 maja 2024 r. przestrzegania warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na Stadionie Miejskim KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim - na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 616), w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2002r. (znak: SO.VI-5030/1/5/01//02) w sprawie umieszczenia Stadionu Miejskiego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 11 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których organizator imprezy masowej jest obowiązany do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz § 1 ust. 2 zarządzenia Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- 1) Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału organizacji i obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - przewodniczący zespołu kontrolnego, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 425/2024 z dnia 23.05.2024 r.
- 2) Edward Lipiec - inspektor wojewódzki w oddziale organizacji i obrony cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 426/2024 z dnia 23.05.2024 r.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez:

1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia 29 maja 2023 r. (znak: BiZK.IV.431.2.2023) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 25 maja 2023 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w/w pkt 1.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Nie wprowadzano zmian w systemie monitoringu. Na stadionie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim zainstalowanych jest 111 kamer (w 2015 roku dokonano przebudowy i dostosowano istniejący monitoring stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011 roku). Kamery są rozmieszczone:
 - w kategorii I i II: sektory dla uczestników, płyta boiska - zamontowanych jest 8 kamer,
 - w kategorii III: kasy biletowe - 14 kamer, w miejscach przeznaczonych do wejścia uczestników na teren imprezy masowej, przy bramkach i furtkach - 7 kamer, do monitorowania dróg dla służb ratowniczych i ewakuacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych - przeznaczonych jest 66 kamer,
 - w kategorii IV: sektory dla uczestników, płyta boiska - zamontowanych jest 16 kamer.
- 1.1. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służy 16 modułów mikrofonowych typu TA-201D z mikrofonem MIC-200. Moduły rozmieszczone są na 4 bokach boiska po 8 szt., skierowanych w kierunku trybun i 8 szt. w stronę boiska.
- 1.2. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Do drukowania obrazów z kamer zainstalowanych na stadionie wykorzystywana jest drukarka Mitsubishi CP-K60DW-S.
- 1.3. Nie wprowadzano zmian w systemie archiwizacji obrazu i dźwięku. Obraz z kamer zainstalowanych na stadionie zapisywany jest na 4 serwerach typu 10.0TB-HD-NVR2. Obsługa systemu odbywa się przez 3 stacje robocze, w tym jedną 4-monitorową

i jedną 2-monitorową na Stanowisku Dowodzenia oraz jedną 2-monitorową na stanowisku roboczym w serwerowni.

2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w/w pkt. 1.

2.1 Sprawdzono stan techniczny 111 kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach. Nie było przekazu obrazu z 1 kamery obrotowej zamontowanej w sektorze N - dla niepełnosprawnych. Wykonano zdjęcie monitorów, na których zobrazowany był obraz z kamer. **Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

2.2 Sprawdzono stan techniczny urządzeń rejestrujących dźwięk. Słyszalność z przypadkowo wybranego mikrofonu zamontowanego przy kamerze w sektorze D - była dobra.

2.3 Dokonano natychmiastowego wydruku zarejestrowanego obrazu siedzeń w sektorze N. **Wydrukowane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

2.4 Urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku podczas kontroli były uruchomione. **Wykonane zdjęcie stacji roboczej SK_1 oraz stacji roboczej SK_2 na Stanowisku Dowodzenia dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

W toku oględzin wykonane zostało zdjęcie Stanowiska Dowodzenia, **które stanowi załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim): słonecznie, temperatura powietrza ok. 25 stopni Celsjusza, wiatr 2-3 m/s.

Po spotkaniu w dniu 27 maja 2024 r. z Zastępcą Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zespół kontrolny wpisał się o książki kontroli pod poz. 34. Odpowiedzi i wyjaśnienia (na 1 str.) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) przekazał zespołowi kontrolnemu podczas oględzin Pan Piotr Węglewicz - Dyrektor MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, **które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 27 maja 2024 r. wykonanym w 2 egzemplarzach. Egz. nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i Dyrektora MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazany został Panu Piotrowi Węglewiczowi, a Egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia

Nie stwierdzono, istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Reasumując powyższe ustalenia, informuję, że w myśl przepisów zawartych w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo przedstawienia do niego stanowiska, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Jożef Bryk

Do wiadomości kopia sprawozdania:

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.